



### Installation : Août 2010

*Notre cliente Edwige Le Douarin, co fondatrice du réseau Aquatiris, spécialisé dans les filtres plantés.*

### Particularités :

Toilettes installées en intérieur en remplacement de toilettes à sciure.

Les urines rejoignent un filtre planté.

Dans cette maison BBC le local de compostage a été particulièrement bien isolé pour éviter un pont thermique.



Installation à l'étage et au rez de chaussée (Drôme)

Installation : Septembre 2007

Particularités :


Maison rénovée en ville (avec petit jardin)

2 toilettes pour cette maison de 6 personnes : une toilette installée à l'étage et une au rez de chaussée.

Local de compostage commun aux deux toilettes.



Toilettes à l'étage



Toilettes au rez de chaussée



Toilettes collectives dans un bâtiment extérieur (Nièvre)



## Installation : juin 2011

Toilettes collectives dans un centre de vacances pour enfants

### Particularités :

2 toilettes extérieures dans un bâtiment incluant également des lavabos. Ce bâtiment est relié à un système de traitement des eaux usées par phyto-épuration.

Local de compostage commun aux deux toilettes.



## Installation à l'étage sans percer le mur (Drôme)



**Installation : Mars 2011**

### Particularités :


Assainissement par phytoépuration 10m<sup>2</sup> (réalisation Aquatiris)

Le local de compostage réalisé sous la maison.

Un ouverture est réalisée dans le sol pour acheminer les matières à composter dans le local et fermée par un caisson.

La ventilation du local est reliée à une ventilation centralisée.

Local de  
compostage



Caisson



Local avec toit végétalisé  
(Morbihan)



**Installation : Septembre 2011**

**Particularités :** Local de compostage avec toit végétalisé

**Témoignages :**

La hauteur du siège ne nécessite pas de rehausseur pour les personnes âgées.



Golf de St Cloud  
Toilettes sur le parcours



**Installation : Mars 2014**

**Particularités :**

Mise en place de toilettes sèches dans un bâtiment équipé avec des toilettes chimiques.

Ajout d'un composteur pour l'adapter à la technologie des toilettes sèches.

Remise en état du bâtiment et de l'intérieur de la cabine.



Maison moderne en bois avec  
local en dessous - Calvados

Installation : Avril 2012

Particularités :

Les toilettes sont installées dans une maison en bois sur pilotis.

Le local est en dessous de la maison, dans le vide sanitaire.

L'assainissement des eaux usées de la maison est réalisé à l'aide d'un filtre planté.



Local de  
compostage



## Toilettes à coté d'une piscine naturelle - Drôme



**Installation : Juillet 2013**

### **Particularités :**

Les toilettes sont installées à coté d'une piscine dans le pool house .

Aucun raccord au réseau d'assainissement n'est nécessaire.

Le toit du local de compostage est horizontal sert pour s'asseoir ou s'allonger.

